

Co słyhać w SOSiR?

Od czerwca 2017r. rozpoczynamy przedstawianie informacji o tym, co aktualnie dzieje się w SOSiR. W założeniu informacje będą krótkie i na różne tematy.

Wrzesień 2020r.

Od września 2020r. rozpoczęto remont bocznego wejścia budynku Krytej Pływalni „Delfin”. Pracownicy firmy budowlanej zdemontowali obecną konstrukcję barierek oraz wyłożyli podest nowymi płytkami. Cała zabudowa wejścia bocznego która pojawi się w końcowym etapie remontu będzie szklana.



Demontaż kostki brukowej przy wejściu



Klejenie płytek



Demontaż drzwi bocznych



Konstrukcja szklana na wejście boczne Pływalni

Wrzesień 2020r.

Od 11.09.2020r. w strefie saun rozpoczął się remont. Rozebrane zostały wszystkie suche sauny a powodem tych prac jest nieszczelna posadzka. W pomieszczeniu została położona nowa izolacja, wymienione zostały kratki ściekowe a na podłodze klejone są nowe płytki.



Demontaż saun



Pomieszczenie przygotowane do demontażu płytek



Nowa izolacja podłogi.



Układanie nowych płytek w pomieszczeniu strefy saun

Wrzesień 2020r.

28.09.2020r. została zamknięta zjeżdżalnia znajdująca się przy basenach w Krytej Pływalni „Delfin”. W tym czasie przewidziano całkowitą wymianę schodów, które prowadzą na wieżę gdzie znajduje się podest startowy i początek rynny zjazdowej.



Wycinanie starych schodów



Wycinanie starych schodów



Demontaż konstrukcji schodów



Demontaż konstrukcji schodów