










**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))			
Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	07.07.2020r.	07.07.2020r.	Nieczynna.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	07.07.2020r.	07.07.2020r.	Nieczynna.
Parametry odbiegające od wymagań			
Podejmowane działania			
<p align="center"><u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u></p> <p>W decyzji z dnia 07.07.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: „Eksplatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów.”</p>			
	Woda w normie		
	Woda warunkowo w normie		
	Woda nie spełnia norm		