







**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))			
Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	24.08.2020r.	24.08.2020r .	Nieczynna.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	24.08.2020r .	24.08.2020r .	Nieczynna.
Parametry odbiegające od wymagań			
Podejmowane działania			
<p align="center"><u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u></p> <p>W decyzji z dnia 07 07 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: „Eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów.”</p>			
	Woda w normie		
	Woda warunkowo w normie		
	Woda nie spełnia norm		